





Comune di

GRAZZANISE

Anno

2017

ID IMPIANTI

36993

Verifica dispersione di gas su rete di distribuzione con autoveicolo attrezzato  
HANS Brand Modello Portafid matricola 161701

N°	Nome strada	BP	AP/MP	Tipo condotta	Tipo Strada	Codice segnale rilevato	Data
		8069,79	2727,32				
1	Via Florio	284,28		acciaio	asfalto		18/05/2017
2	1° Trav. Via Florio	64,50		acciaio	asfalto		18/05/2017
3	2° Trav. Via Florio	75,67		acciaio	asfalto		18/05/2017
4	Vico A. Caianiello	91,65		acciaio	asfalto		18/05/2017
5	Via A. Caianiello	301,44		acciaio	asfalto		18/05/2017
6	Via tre Grazie	183,39		acciaio	asfalto		18/05/2017
8	Via G. Parente	389,00		acciaio	asfalto		18/05/2017
9	1° Trav. Via G. Parente	24,64		acciaio	asfalto		18/05/2017
10	2° Trav. Via G. Parente	40,22		acciaio	asfalto		18/05/2017
11	Vico San Francesco	96,33		acciaio	asfalto		18/05/2017
12	C.so Umbero 1°	1.391,04	1.639,69	acciaio	asfalto		18/05/2017
13	Voltorno /M.delle Grazie	738,30		acciaio	asfalto		18/05/2017
14	Via A. Manzoni / Municipio	422,21		acciaio	asfalto		18/05/2017
15	P.zza Europa	81,83		acciaio	asfalto		18/05/2017
16	Via Roma	156,60		acciaio	asfalto		18/05/2017
17	Via G. Marconi	299,41		acciaio	asfalto		18/05/2017
19	Via Cappella	323,40		acciaio	asfalto		18/05/2017
20	Via Maiella	207,74		acciaio	asfalto		18/05/2017
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

Totale ml

13.241,44

4.367,00

Numero segnali rilevati	1	2	3	OPERATORI
Valore massimo concentrazione				MATICOLA 11-15
Codice Unico Assegnato				
NOTE C.so Umberto 1° inizia SM LA FOSSA ID LOCALITA 6128				