

COMUNE DI GRAZZANISE



RETI

Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato	
1	26/02/24	Via Eufemia	34	1"	1							
2			17	1"								
3			21	1"	1							
4			34	1"	3							
5			25	1"	2							
6			40	1"	1							
7			31	1"	1							
8			44	1"								
9			33	1 1/2	1							
10			48	1"	1							
11			51	1 1/2	3							
12			47	1"								
13			39	1"	1							
14			41	1"	1							
15			43	1 1/2	1							
16			50	1"								
17			52	1 1/2	1							
18			65	1"								
19	26/02/24	Via Annunziata	11	1 1/2	2			d.u.p.i.			156-003-24-415	
20			16	1"								
21			17	1 1/2	1							
22			24	1 1/2	1							
23			25	1"	1							
24			31	1"	1							
25	26/02/24	Via Tre Grazie	2	1 1/2	2							
26			12	1 1/2	2							
27			16	1"	1							
28			22	1"	1							
29			34	1"								
ISPEZIONE ESEGUITA DA_				FLOWNET S.R.L. Matr.2 - 6			STRUMENTO UTILIZZATO		RIVELGAS + matricola 40549.20			

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
30	26/02/24	Via Tre Grazie	43	1 1/2	2						
31			45	1 1/2	2						
32	26/02/24	Vico Italia	11	1"	1						
33			3	1"	2						
34			17	1"							
35			13	1 1/2	2						
36	26/02/24	Piazzetta Emiliana	11	1"				<b>gruppo misura</b>			<b>156-002-24-415</b>
37			10	1 1/2	2						
38			16	1"	1						
39			18	1 1/2	2						
40	26/02/24	Via Eufrosina	4	1"	2						
41			6	1"							
42			3	1"							
43			12	1"							
44			9	1"							
45			16	1"	1						
46			32	1"							
47			28	1 1/2	1						
48			26	1 1/2	1						
49	26/02/24	Vico Volturno	7	1"							
50			5	1"	1						
51			10	1"	1						
52			6	1"	1						
53	26/02/24	Via Volturno	27	1"	1						
54			54	1"							
55			29	1"	2						
56			60	1"	1						
57			31	1"							
58			68	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.2 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

RIVELGAS + matricola 40549.20

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
59	26/02/24	Via Volturno	33	1"							
60			70	1"	1						
61			37	1"							
62			78	1 1/2	1						
63	26/02/24	III Trav. Via Volturno	1	1 1/2	2						
64			4	1 1/2	2						
65			5	1"	1						
66	26/02/24	Via Volturno	46	1"	1						
67			25	1"	2						
68			36	1"							
69			23	1"	1						
70			21	1"							
71			28	1"							
72			22	1"	1						
73	26/02/24	Via Annunziata	33	1"	1						
74			40	1 1/2	2						
75			39	1 1/2	2						
76			50	1 1/2	2						
77			54	1 1/2							
78			51	1 1/2	2						
79			1	1"	1						
80			59	1 1/2							
81			64	1"	1						
82			66	1 1/2							
83	26/02/24	Via Nazario Sauro	5	1 1/2	1						
84			12	1"							
85			10	1"							
86			6	1"	1						
87			11	1 1/2	2						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.2 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

RIVELGAS + matricola 40549.20

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
88	26/02/24	Via Nazario Sauro	15	1 1/2	2			<b>gruppo misura</b>			<b>156-001-24-415</b>
89			22	1"							
90			23	1 1/2	2						
91			30	1"	1						
92			25	1"	2						
93			27b	1"	1						
94			27	1"	1						
95			20	1"	1						
96	26/02/24	Vico Volturmo	14	1"	1						
97		Vicolo Gravante	snc	1"	2						
98			3	1 1/2							
99	26/02/24	Via Cantiello	1	1"							
100			4/6	1"	1						
101			3	1"							
102			10	1 1/2	1						
103			11	1"	4						
104			16	1"	1						
105	26/02/24	Vico San Francesco	1	1"							
106			9	1"	1						
107			7	1"							
108			2	1"	1						
109			5	1"							
110	26/02/24	Via Roma	22	1"	1						
111			9	1 1/2	1						
112			12	1 1/2	1						
113	26/02/24	Via Agraria	3	1"	1						
114	26/02/24	Vicolo Agraria	3	1 1/2	2						
115	26/02/24	2° Vico Volturmo	6	1"							
116			5	1 1/2	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.2 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

RIVELGAS + matricola 40549.20

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
117	26/02/24	2° Vico Volturmo	4	1 1/2	2						
118	26/02/24	1° Vico Volturmo	2	1"	1						
119			4	1 1/2							
120	26/02/24	Via Volturmo	14	1 1/2							
121			11	1"	1						
122			8	1"	1						
123			1	1 1/2	1						
124			1/3	1 1/2							
125	26/02/24	Vico Emiliano	9	1 1/2	1						
126			8	1"	1						
127			20	1"	1						
128			5	1"	2						
129			1	1 1/2	1						
130	26/02/24	Piazzetta Emiliana	snc	1"	1						
131			5	1"	1						
132			2	1 1/2	2						
133			11	1 1/2	1						
134	26/02/24	Via Caianiello	2	1 1/2	1						
135			7	1"	1						
136			12	1 1/2	2						
137			11	1"							
138			13	1"							
139			21	1"							
140			26	1"	1						
141			16	1"	1						
142	27/02/24	Via San Giovanni	28	1 1/2	2						
143			47	1"	1						
144			24	1 1/2	1						
145			35	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.2 - 6 / 6-10

STRUMENTO UTILIZZATO

RIVELGAS + matricola 40549.20/18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
146	27/02/24	Via San Giovanni	21	1 1/2	2						
147			12	1 1/2							
148			17	1"							
149			8	1 1/2	1						
150			9	1 1/2	2						
151			2	2"	1						
152			2	1"	1						
153	27/02/24	Via Marconi	3	1 1/2	1						
154			7	1"	1						
155			14	1 1/2							
156			18	1"							
157			11	1"	1						
158			11/b	1"							
159			15	1"	1						
160			21	1 1/2	3						
161			22	1"	1						
162			28	1"	1						
163			23	1"	1						
164			40	1 1/2	3						
165			42	1"							
166	27/02/24	Via G. Parente	2	1"							
167			1	1"	1						
168			10	1 1/2							
169			12	1"							
170			7	1"							
171			15	1 1/2	1						
172			17	1 1/2							
173			20	1"	2						
174			21	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
175	27/02/24	Via G. Parente	22	1"							
176			25	1"	2						
177			28	1"							
178			29	1"	1						
179			30	1"	1						
180			34	1"	1						
181			36	1"	1						
182			31	1"	1						
183			35	1"	1						
184			47	1"	1						
185			42	1 1/2"	1						
186			51	1"	1						
187			53	1"	1						
188			55	1"	1						
189			67	1"	1						
190			57	1"							
191			63	1"							
192			63/b	1"	2						
193			73	1"	2						
194			75	1"							
195			77	1"							
196			83	1"	2						
197			60	1"							
198			58	1"	1						
199			54	1"	2						
200			52	1"	1						
201	27/02/24	Via Impiso	19	2"							
202			26	1 1/2"							
203			16	1"							

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
204	27/02/24	Via Impiso	6	1 1/2							
205			4	1 1/2							
206			9	1 1/2							
207			7	1 1/2							
208			1	1"	2						
209	27/02/24	Via Caianiello	16	1"	1						
210			22	1"	2						
211			31	1"							
212			35	1"							
213			30	1"	2						
214			34	1"	1						
215			39	1"	1						
216			38	1"	1						
217			40	1 1/2	1						
218			46	1"	1						
219		Via E. Lauro	5	1 1/2	1						
220			7	1"	1						
221			12	1 1/2	1						
222			22	1 1/2	1						
223			35	2 1/2	10						
224		1° Vico Via E. Lauro	1	1"							
225			5	1"							
226		2° Vico Via E. Lauro	5	1"	1						
227			3	1"							
228			2	1 1/2	1						
229			1	1"	1						
230		3° Vico Via E. Lauro	1	1"	1						
231			6	1"	1						
232	27/02/24	Piazzetta Montevergine	20	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17



COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
233	27/02/24	Piazzetta Montevergine	1	2"	1						
234			1/b	1 1/2	1						
235			19	1 1/2							
236			2	1 1/2							
237			16	1"	1						
238			14	1 1/2	1						
239	27/02/24	Via A. Diaz	2	1 1/2				<b>d.u.p.a.</b>			<b>156-004-24-415</b>
240			13	1"	2						
241			9	1 1/2	1						
242			16	1"	2						
243			17	1 1/2							
244			24	1 1/2	3						
245			23	1"	3						
246			30	1 1/2	1						
247			38	1"	1						
248			44	1 1/2	2						
249			27	2 1/2	1			<b>d.u.p.a.</b>			<b>156-005-24-415</b>
250			31	1"	3						
251			56	1"	1						
252			43	1"	1						
253			51	1 1/2	1						
254	27/02/24	Via Olivella	38	1"							
255			38/b	1"							
256			36	1"	2						
257			34	1"	1						
258			28	1"							
259			26	1"							
260			20	1"							
261			7	1"	2						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
262	27/02/24	Via Olivella	16	1"							
263			3	1"	1						
264			10	1"	1						
265			8	1"	1						
266			4	1"	3						
267	27/02/24	Via San Michele	2	1"	1						
268			1	1"							
269			17	1"	1						
270			15	1"	1						
271			11	1"	1						
272			5	1"	1						
273			16	1"							
274			3	1"	1						
275			10	1 1/2							
276			16	1"	2						
277			17	1"	2						
278	27/02/24	O. Salomone	9	1"	2						
279			18	1 1/2							
280			11	1"	1						
281			13	1"	1						
282			26	1"							
283			15	1"							
284			28	1"							
285			15	1"	1						
286			11	1"	1						
287			5	1"							
288			2	1"							
289			2	1"							
290	27/02/24	Vico A. Diaz	19	1 1/2	2						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
291	27/02/24	Vico A. Diaz	3	1 1/2	2						
292			2	1 1/2	5						
293			12	1 1/2	1						
294			1	1"	1						
295			16	1"	2						
296			1	1"	1						
297	27/02/24	Via Monte Vergine	10	1 1/2							
298			51	1 1/2							
299			58	1 1/2							
300			39	1 1/2	3						
301			56	1 1/2	1						
302			31	1 1/2	3						
303			48	1"	1						
304			42	1 1/2	3						
305			38	1 1/2	2						
306			23	1 1/2							
307			30	1 1/2	3						
308			28	1 1/2	3						
309			20	1 1/2							
310			16	1"	2						
311			11	1"	1						
312			8	1 1/2	1						
313			7	1"	1						
314			4	1 1/2	2						
315			1	1 1/2	1						
316	27/02/24	Via O. Salomone	1	1"	1						
317			6	1"	1						
318			3	1"	2						
319			7	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
320	27/02/24	Via O. Salomone	8	1"	1						
321	27/02/24	Via della Pietra	37	1"							
322			44	1"							
323			42	1"							
324			40	1"							
325			38	1 1/2							
326			31	1"							
327			36	1 1/2							
328			27	1"							
329			23	1 1/2	1						
330			17	1 1/2	1						
331			22	1"	2						
332			13	1"	1						
333			18	1"							
334			9	1 1/2	2						
335			5	1"	1						
336			16	2"	10						
337			1	1"							
338			1/b	1 1/2	2						
339			10	1 1/2	1						
340			snc	1 1/2	1						
341			4	1 1/2	1						
342	27/02/24	Via A. Lungo	2	1 1/2	1						
343			13	1 1/2	2						
344			7	1 1/2	2						
345			6	1 1/2	2						
346			18	1 1/2	1						
347			27	1 1/2							
348			22	1 1/2							

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
349	27/02/24	Via A. Lungo	35	1 1/2	1						
350			26	1"	1						
351			30	1 1/2	1						
352			36	1 1/2	1						
353			51	1"	1						
354			40	1"	1						
355			44	1 1/2	1						
356			46	1"	3						
357			46/b	1"							
358			48	1"	1						
359			50	1"							
360			52	1"	1						
361			65	1"							
362			56	1"	1						
363			69	1 1/2	1						
364			73	2"							
365			64	1 1/2	2						
366			68	1"	1						
367			70	2"	4						
368			75	1 1/2	1						
369			84	1 1/2							
370			83	1 1/2							
371			85	1"	1						
372			89	2"							
373			93	1"	2						
374			95	1"							
375			99	1 1/2	2						
376	27/02/24	Via Mariniello	1	1"	2						
377			3	1"	2						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
378	27/02/24	Via Mariniello	2	1"							
379			2/b	1"	1						
380			6	1"				<b>d.u.p.i</b>			<b>156-006-24-415</b>
381			8	1"							
382			9	1"	2						
383			11	1"							
384			16	1"							
385			12	1"							
386	27/02/24	I° Trav. Via A. Lungo	2	1"	2						
387			1	1"	1						
388			3	1"							
389			4	1"	1						
390			6	1"							
391			7	1"							
392			9	1"	2						
393			8	1"	2						
394			10	1"	1						
395			11	1 1/2"							
396			13	1"							
397			16	1"	2						
398			17	1 1/2"	1						
399			20	1"							
400			19	1 1/2"	4						
401			22	1"	1						
402			26	1"	1						
403			21	1"							
404	27/02/24	II° Trav. Via A. Lungo	15	1"							
405			11	1"	1						
406			17	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
407	27/02/24	II° Trav. Via A. Lungo	17/b	1"	1						
408			9	1"							
409			7	1"	2						
410			25	1"	1						
411			5	1"							
412			3	1"	1						
413			3/b	1"	2						
414			24	1"	3						
415			4	1 1/2"							
416			22	1"							
417			24	1"							
418			8	1"	1						
419	28/02/24	Via Florio	3	1"	1						
420			4	1"	1						
421			9	1"	1						
422			8	1"	1						
423			15	1"							
424			21	1"							
425			25	1"	1						
426			27	1"	1						
427	28/02/24	1° Vico Via Florio	4	1 1/2"	2						
428			6	1"							
429			8	1"	1						
430			7	1 1/2"	1						
431	28/02/24	2° Vico Via Florio	4	1"	1						
432			6	1"							
433			3	1"	2						
434			7	1"	2						
435	28/02/24	3° Vico Via Florio	1	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
436	28/02/24	3° Vico Via Florio	7	1"	1						
437	28/02/24	3° Vico Via A. Lungo	13	1 1/2	1						
438			2	1"	1						
439			4	1 1/2							
440			7	1"	2						
441			10	1"	1						
442	28/02/24	4° Vico Via A. Lungo	1	1 1/2	2						
443			9	1 1/2	3						
444			13	1"	1						
445	28/02/24	5° Vico Via A. Lungo	2	1"							
446			4	1"							
447			12	1"							
448			14	1"							
449			16	1"	2						
450			18	1"	1						
451	28/02/24	2° Vico Via della Pietra	44	1"							
452			44/b	1"							
453			46	1"	1						
454	28/02/24	1° Vico Via della Pietra	1	1"	1						
455			5	1"	1						
456			18	1"	2						
457			8	1 1/2	3						
458			10	1"	1						
459			15	1"	1						
460	28/02/24	Il Traversa Via C. Battisti	2	1 1/2	2						
461			3	1"	1						
462			5	1"	1						
463			20	1"	1						
464			7	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17



COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
465	28/02/24	II Traversa Via C. Battisti	17	1"	2						
466			9	1 1/2	3						
467			15	1"	1						
468			14	1"	2						
469			13	1"	1						
470			22	1"	2						
471			24	1"	1						
472			39	1"	2						
473			37	1"	1						
474			36	1"	1						
475			30	1"							
476			35	1"	1						
477			33	1"	1						
478			55	1"							
479			52	1"	1						
480			54	1"	1						
481	28/02/24	I Traversa Via C. Battisti	5	1"	1						
482			4	2"	1						
483			11	1"	1						
484			15	1"							
485			13	1"	1						
486	28/02/24	Via C. Battisti	132	1 1/2							
487			140	1 1/2	1						
488			141	1 1/2	1						
489			159	1 1/2	2						
490			165	1 1/2	1						
491			175	1 1/2	1						
492			189	1 1/2	4						
493			205	2"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
494	28/02/24	Via C. Battisti	170	1 1/2	5						
495			180	2"	1						
496			snc	1 1/2	1						
497			188	1 1/2	1						
498			202	1 1/2	1						
499			231	1 1/2	1						
500			245	1"	1						
501			259	1 1/2	1						
502			226	1 1/2	2			d.u.p.i.			156-007-24-415
503			261	1 1/2							
504			275	1 1/2							
505			40	1 1/2	1						
506			41	1 1/2	1			gruppo misura			156-008-24-415
507			51	1 1/2	1						
508			61	2"							
509			46	1 1/2	5						
510			65	1 1/2	1						
511			50	1 1/2	2						
512			73	1 1/2	2						
513			54	1 1/2							
514			66	1"	1						
515			68	1 1/2							
516			85	2"	1						
517			74	1 1/2	1						
518			88	1 1/2	3						
519			94	1 1/2	1						
520			112	1 1/2	2						
521			125	1 1/2	2						
522			135	1 1/2	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
523	28/02/24	Via C. Battisti	8	1 1/2	1						
524			10	1 1/2	3						
525			14	1 1/2	3						
526			15	1"	2						
527			23	1"	1						
528			285	1"	1						
529			287	1"	1						
530			299	1"	1						
531	28/02/24	4° Vico Via C. Battisti	4	1"							
532			1	1"	1						
533			8	1"	2						
534			14	1"	1						
535			7	1"	1						
536			20	1"	1						
537			11	1"							
538			24	1"	2						
539	28/02/24	5° Vico Via C. Battisti	17	1 1/2	1						
540			15	1 1/2	1						
541			12	1 1/2	2						
542			11	1 1/2	1						
543	28/02/24	Via San Leucio	5	1 1/2	1						
544			6	1 1/2	1						
545			11	1 1/2	1						
546			14	1 1/2	2						
547			15	1 1/2	2						
548			19	1"	1						
549			18	1"	2						
550			21	1"	2						
551			29	1"							

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
552	28/02/24	Via San Leucio	31	1"	1						
553			37	1 1/2	2						
554			34	1 1/2	1						
555			39	1"	1						
556			41	1 1/2	1						
557			43	1"	1						
558			49	1 1/2	4						
559			snc	1 1/2	2						
560			snc	2"	3						
561			65	1"							
562			69	1"	1						
563			52	1"	1						
564			51	1"	1						
565			54	1 1/2	3						
566			60	1"	2						
567			77	1 1/2	2						
568	28/02/24	V Trav. Via San Leucio	1	1"	1						
569			3	1"	1						
570			5	1"	1						
571			7	1"	1						
572			11	1"	1						
573			13	1"	1						
574			10	1 1/2	1						
575			62	1"	2						
576	28/02/24	IV Trav. Via San Leucio	2	1"	1						
577			4	1"	1						
578			6	1"	1						
579	28/02/24	III Trav. Via San Leucio	5	1 1/2	1						
580			13	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
581	28/02/24	II Trav. Via San Leucio	2	1"							
582			1	1"	1						
583			4	1"	1						
584			7	1"	1						
585			11	1"	1						
586			13	1"	1						
587			14	1"	1						
588			17	1"							
589			21	1"	1						
590			16	1"	1						
591			23	1"							
592	28/02/24	I Trav. Via San Leucio	1	1"	1						
593			3	1"	2						
594			2	1 1/2	2						
595			8	1"	1						
596			13	1"							
597			7	1"	1						
598	28/02/24	Via San Gennaro	1	1"	1						
599			4	1"	1						
600			5	1"	1						
601			10	1"	1						
602			16	1"							
603			20	1"	2						
604			18	1 1/2	1						
605			7	1"							
606			9	1"							
607			32	1"	2						
608			34	1"	1						
609	29/02/24	Via Eufemia	11	1 1/2	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
610	29/02/24	Via Eufemia	12	1 1/2	2						
611			6	1"	1						
612			5	1 1/2	1						
613			2	1 1/2	3						
614			2/b	1"	1						
615			1	1"	1						
616			8	1 1/2	2						
617			3	1 1/2	2						
618			snc	2"	9						
619			5	1"							
620			24	1 1/2	1						
621			48	1 1/2							
622			50	1"							
623			56		5						
624			58	1 1/2	1						
625	29/02/24	2° Vico Via Eufemia	snc	1"							
626			4	1"	1						
627			8	1 1/2	1						
628			1	1"	1						
629	29/02/24	3° Vico Via Eufemia	28	1"	1						
630			44	1"	1						
631			36	1"	1						
632			32	1"	1						
633	29/02/24	4° Vico Via Eufemia	13	1 1/2	1						
634			12	1"	1						
635	29/02/24	5° Vico Via Eufemia	4	1 1/2	1						
636			4/b	1"	3						
637			5	1"	1						
638			10	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
639	29/02/24	5° Vico Via Eufemia	11	1 1/2							
640	29/02/24	6° Vico Via Eufemia	24	1"	1						
641			20	1"							
642			13	1"	3						
643			11	1"	1						
644	29/02/24	Via Tonnetta	1	1 1/2	1						
645			2	1 1/2	2						
646			5	1"	1						
647			7	1 1/2	1						
648			9	1 1/2	1						
649			11	1 1/2							
650			13	1 1/2							
651			12	1 1/2	1						
652			14	1 1/2	1						
653			18	1 1/2	1						
654			20	1 1/2	1						
655			24	1 1/2	1						
656			54	1 1/2							
657	29/02/24	I Trav. Via Tonnetta	4	1 1/2	1						
658			6	1 1/2							
659			3	1 1/2	1						
660			14	1 1/2							
661			5	1 1/2	2						
662			18	1 1/2	1						
663			11	1 1/2	1						
664			24	1 1/2	1						
665	29/02/24	3° Vico Via C. Battisti	3	1"	1						
666			5	1"	1						
667			9	1"							

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
668	29/02/24	4° Vico Via C. Battisti	17	1"							
669			13	1"							
670			12	1"	1						
671			9	1"	2						
672			7	1"							
673			8	1"	2						
674			6	1"	1						
675			5	1"	1						
676			4	1"							
677			2	1"	1						
678			1	1"	3						
679			snc	1"							
680	29/02/24	5° Vico Via C. Battisti	21	1"	1						
681			13	1"	1						
682			40	1 1/2"	1						
683			9	1 1/2"	3						
684			18	1"	1						
685			24	1"	1						
686			14	1"	3						
687	29/02/24	Via Sambuco	1	1"	1						
688			2	1"	1						
689			5	1"	1						
690			8	1"	1						
691			7	1"	1						
692			14	1 1/2"	1						
693			20	1 1/2"	1						
694			11	1"	1						
695			28	1"							
696			32	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17



COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
697	29/02/24	Via Sambuco	15	1"							
698			34	1"	1						
699			29	1"	2						
700			38	1"							
701			41	1"	1						
702			40	1 1/2	1						
703			45	1"							
704			42	1"							
705			51	1"	1						
706			48	1 1/2	3						
707			48/b	2"							
708	01/03/24	Il Trav. Via Sambuco	2	1"	2						
709			3	1"	1						
710			6	1"	1						
711			5	1"	2						
712			12	1"	2						
713			16	1"	1						
714			7	1"	1						
715			11	1"	3						
716			18	1"							
717			13	1"	1						
718			19	1"	2						
719			22	1"	1						
720	01/03/24	I Trav. Via Sambuco	23	1 1/2	1						
721			24	1"	1						
722			16	1"	1						
723			15	1"	1						
724			14	1 1/2	3						
725			13	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
726	01/03/24	I Trav. Via Sambuco	7	1"	1						
727			2	1 1/2							
728	01/03/24	IV Trav. Via Sambuco	12	1"							
729			16	1"							
730			5	1 1/2	4						
731			26	1"	1						
732			3	1"	2						
733			17	1 1/2	3						
734			30	1"	1						
735			19	1"	1						
736			32	1 1/2	1						
737			23	1"	1						
738			25	1"	1						
739	01/03/24	III Trav. Via Sambuco	18	1"							
740			25	1"	1						
741			21	1"							
742			14	1"							
743			12	1"	1						
744			17	1"	1						
745			8	1"	1						
746			4	1"	1						
747			3	1 1/2	2						
748	01/03/24	Via Crocelle	3	1"	1						
749			5	1"	1						
750			12	1 1/2	1						
751			36	1"	2						
752			38	1"	1						
753			17	1"	1						
754			25	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
755	01/03/24	Via Crocelle	33	1"	1						
756			37	1"	1						
757			41	1"							
758			43	1 1/2	1						
759			66	1 1/2	1						
760	04/03/24	I Trav. Via Crocelle	1	1"	1						
761			snc	1"							
762			2	1"	1						
763			6	1 1/2	2						
764			5	1"	1						
765			14	1"	1						
766			9	1"	1						
767			11	1"							
768			13	1"	2						
769			24	1"							
770			17	1"	1						
771			28	1"	1			gruppo misura			156-009-24-415
772			19	1"							
773			19/b	1"							
774			36	1"	1						
775			29	2"	9						
776			109	1 1/2	1						
777			109/b	1"	1						
778			119	1 1/2							
779			115	1"	2						
780			113	1"	2						
781	04/03/24	II Trav. Via Crocelle	3	1"	1						
782			7	1"	1						
783			6	1"	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
784	04/03/24	II Trav. Via Crocelle	8	1"	1						
785			21	1"	2						
786			12	1"	1						
787			25	1"							
788			18	1"							
789			20	1"	2						
790			24	1"	2						
791	04/03/24	III Trav. Via Crocelle	1	1"	1						
792			5	1"							
793			8	1"	1						
794			11	1"	1						
795			14	1"	1						
796			17	1"	1						
797			18	1"	1						
798			21	1"	1						
799			21/b	1"	1						
800			24	1"	3						
801			32	1 1/2	2						
802	04/03/24	IV Trav. Via Crocelle	snc	1"	1						
803			2	1"	1						
804			3	1"	1						
805			6	1"							
806			8	1"							
807			7	1"	1						
808	04/03/24	V Trav. Via Crocelle	4	1"	1						
809			17	1 1/2	1						
810			23	1"							
811			6	1 1/2	1						
812			12	1 1/2	1						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
813	04/03/24	V Trav. Via Crocelle	18	1 1/2	4						
814			31	1 1/2	1						
815	04/03/24	Via Oberdan	3	1 1/2	1						
816			4	1 1/2	1						
817			14	1 1/2							
818			15	1 1/2							
819			18	1 1/2	1						
820			32	1 1/2	3						
821			21	1 1/2							
822			38	1 1/2	1						
823			25	1"	1						
824			39	1 1/2	1						
825			48	1 1/2							
826			58	1 1/2	1						
827			53	1 1/2							
828			64	1"	1						
829			70	1"	1						
830			76	1"	1						
831			63	1"	4						
832			65	1 1/2							
833			67	1 1/2	1						
834			84	1"	1						
835			69	1"	2			d.u.p.a.			156-010-24-415
836			71	1 1/2	3						
837			75	1"	1						
838			88	1 1/2	2						
839			79	1"							
840			85	1 1/2	1						
841			95	1"	2						

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17

COMUNE DI GRAZZANISE



Ispezione diramazione d'utenza e misuratore

N°	Data	Indirizzo	Civ.	Derivazione	Misuratori Installati	Ora	Valori riscontrati	Dispersione localizzata	Data messa in sicurezza	Ora messa in sicurezza	Codice assegnato
842	04/03/24	Via Oberdan	100	2"							
843			118	1"	1						
844			120	1 1/2	4						
845			130	1 1/2	8						
846	04/03/24	1° Vico Oberdan	30	1"	1						
847			2	1"	1						
848			4	1"	1						
849			11	1"	1						
850			5	1"	1						
851			8	1"							
852			7	1"	1						
853			12	1"	1						
854			14	1"	2						
855			26	1"	1						
856			16	1"							
857			17	1"	3						
858			22	1"	1						
859			19	1"	1						
860			snc	1"							
861											
862											
863											
864											
865											
866											
867											
868											
869											
870											

ISPEZIONE ESEGUITA DA\_

FLOWNET S.R.L. Matr.10 - 6

STRUMENTO UTILIZZATO

Rivelgas + matricola 18072.17